

Alter Zaun durchgerostet | vor dem strahlen



Nach dem strahlen nach SA 2,5



Löcher und defekte Stellen wurden bearbeitet und geschweißt



Zaun feuerverzinkt & montiert | Aus ALT mach NEU!



Firma Neumaier- Brunnen

Sandstrahlen • Glasperlenstrahlen • Verzinken • Industrielackierungen • Metallsanierung

Oststraße 10d 77694 Kehl am Rhein | Tel. 07851/ 1323 | Fax. 07851/ 8866449

[info@neumaier-brunnen.de](mailto:info@neumaier-brunnen.de) [www.neumaier-brunnen.de](http://www.neumaier-brunnen.de) oder [www.neumaier-sandstrahltechnik.de](http://www.neumaier-sandstrahltechnik.de)